

INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt förordningen i SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296 har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		
Fålhagen 7:22		
Internt byggnadsnamn		
Brf Fålhagen 14		
Systemnr		
FF-1		
Besiktningsman		Besiktningsdatum
Jimmy Olsson		2019-09-24
Företag	Behörighet	Referensnr.
Tuna Ventilation AB	N	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Anläggningen är godkänd
Nästa besiktning senast 2025-04-16

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2011:16, OVK1

Referens nr:	A
Plats för stämpel	

Byggnadens adress	Postnr	Ort			
Petterslundsgatan 14	753 28	Uppsala			
Postadress	Postnr	Ort			
Petterslundsgatan 14 E	753 28	Uppsala			
Postadress	Postnr				
Fastighetsansvarig/Förvaltare	Tel	Fax	e-post		
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet	BRA i m ²	Ant. Lgh	Ant. lokaler
Brf Fålhagen 14		Bostäder		75	

Byggnad

A1

Fastighetsbeteckning

Fålhagen 7:32

Byggnadsägaren

Brf Fålhagen 14

Faktureringsadress

Fastighetsansvarig/Förvaltare

Internt byggnadsnamn

Brf Fålhagen 14

Internt byggnadsnr

Verksamhet

Bostäder

BRA i m²

Ant. Lgh

75

Ant. lokaler

Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

A2

Systemnr	Besikt-kategori	Besikt-nings datum	Besikt-nings resultat	Nästa ordinarie besikt-ningsdatum	Notering
FF-1	1	2019-09-24	G	2025-04-16	

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

JA

Nej

A3

Allmänt omdöme. Kommentarer

Återkommande besiktning utförd 2019-04-15, ombesiktning utförd 2019-09-24.

Besikt-ningsman	Telefon nr	Fax / e-post	
Jimmy Olsson	018 47 48 200	ovk@tunaventilation.se	
Företag	Postadress	Postnr	Ort
Tuna Ventilation AB	Börsta 101	747 93	Alunda
Behörighet	Giltighetstid	Datum och Namnteckning	
N	2023-07-02	2019-09-24	
Certifikatnr	Certifieringsorgan		
7257	Kiwa Sverige AB		

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referens nr & system nr:


FF-1

B

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp (S, F, FT, FTX)	Bes kat(0-4)
	Fålhagen 7:32			

Systemtillhörighet

B2	Aggr.benämning	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	FF-1 1,19 Kw		2006	Yttertak			Bostäder
2							
3							
4							
5							
6							
7							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkingar	Utfall
	1.1	<input checked="" type="checkbox"/> Ritningar			
	1.2	<input checked="" type="checkbox"/> DU-instruktioner	2.5	Frånluftsfläkt smutsig	0
	1.3	<input checked="" type="checkbox"/> Föregående OVK-protokoll			
	1.4	<input checked="" type="checkbox"/> Proj. värden/luftflödesprotokoll	2.6	Kanalsystemet smutsigt	0
	1.5	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	2	Föreningar	2.7	Frånluftsdon smutsiga	0
	2.1	<input type="checkbox"/> Uteluftskanal			
	2.2	<input type="checkbox"/> Filterdel	3.7	Låga/Höga frånluftsflöden	0
	2.3	<input type="checkbox"/> Batterier			
	2.4	<input type="checkbox"/> VVX	3.9	Lgh 405: Paxfläkt ansluten i badrum.	0
	2.5	<input checked="" type="checkbox"/> Fläktdel			
	2.6	<input checked="" type="checkbox"/> Kanaler			
	2.7	<input checked="" type="checkbox"/> Don			
	2.8	<input type="checkbox"/> Rensningsmöjligheter			
	2.9	<input type="checkbox"/> Fläktrum			
	2.10	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	3	Funktioner			
	3.1	<input type="checkbox"/> Filterdel			
	3.2	<input type="checkbox"/> Batterier			
	3.3	<input type="checkbox"/> VVX			
	3.4	<input type="checkbox"/> Spjäll			
	3.5	<input type="checkbox"/> Styr/Regler/Övervakning			
	3.6	<input type="checkbox"/> Fläktar			
	3.7	<input checked="" type="checkbox"/> Luftflöden			
	3.8	<input type="checkbox"/> Kanaler			
	3.9	<input checked="" type="checkbox"/> Don			
	3.10	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	4	Klimat	0.	Inga energibesparande åtgärder	
	4.1	<input type="checkbox"/> Temperatur			
	4.2	<input type="checkbox"/> Odör			
	4.3	<input type="checkbox"/> Drag			
	4.4	<input type="checkbox"/> Ljud			
	4.5	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkter			
	4.6	<input type="checkbox"/> Övrigt			
		Uppdragstyp	Bilagor	Antal	Besiktningdatum
		<input type="checkbox"/> 1:a besiktning	<input type="checkbox"/> Anmärkningsbilaga		2019-09-24
		<input type="checkbox"/> Återkommande besiktning	<input type="checkbox"/> Åtgärdsförslag		
		<input checked="" type="checkbox"/> Ombesiktning	<input checked="" type="checkbox"/> Luftflödesprotokoll	8	Signatur
		<input type="checkbox"/> Utökad kontroll	<input type="checkbox"/> Aggregatprotokoll		
		<input type="checkbox"/> Egenkontroll	<input type="checkbox"/> L-System		